










Przedsiębiorstwo "Morion" Sp. z o.o. Gliwice, ul. Sienkiewicza 10			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil numer 1					Zał.Nr: 3.1 Wiertnica: WH-07			
Miejscowość: Krupski Mł. Kol.Ziętek Gmina: Krupski Młyn Powiat: tarnogórski Województwo: śląskie			Inwestor: UG w Krupskim Młynie Wiercenie: Przedsiębiorstwo "Morion" Sp. z o.o. Nadzorował: mgr M. Walczak Kartę opracował:					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy			
								Rzędna: 232.96 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2011-02-01	
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczków	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						gleba	H				
				0.30		piasek średni, szary	Ps		szg		I
				0.90		głina, szara przewarstwiona żółtą	G	w	tpl	1/1	II
				1.50		piasek średni z domieszką gliny przewarstwiony piaskiem gliniastym, żółty	Ps(+G)/Pg	w/m	szg		I
				2.10		głina z domieszką żwiru i okruchów wapienia, żółta	G(+Ż+okr.w)	w	tpl	1/0	II
				3.00		piasek średni na pograniczu piasku drobnego, żółty	Ps/Pd	nw	szg		I
				3.40		głina pylasta przewarstwiona gliną z domieszką żwiru i okruchów wapienia przewarstwiona piaskiem średnim, ciemnoszara	Gn/G(+Ż+okr.w)/Ps	nw	tpl/pzw	0/0	II
					6.00						